

Tűzcsap ellenőrzési jegyzőkönyv

Ellenőrzés dátuma: 20 19. 04 hó 18 nap

sorszám:

Ellenőrzés típusa: Féléves: ☒ Éves: ☐

A készenlétben tartó neve: VCSM ZRt. Szolnok Címe: 5000 Szolnok, Vízmű út. 1.

Az ellenőrzést végző cég neve: VCSM ZRt. Szolnok Címe: 5000 Szolnok, Vízmű út. 1.

Hivatkozás: Az ellenőrzést az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat II. fejezetében és az MSZ 1042:2009 szabványban szereplő követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásnak megfelelően végeztük.

Az ellenőrzést végző személy neve: Szentmihályi Tamás

Szakvizsga száma: MZs 25/5/2017

Az ellenőrzésnél jelen lévő személy neve: Borsos Róbert

Tűzcsap adatai:			
Típusa:	Föld feletti:	☒	Föld alatti:
Település, utcanév:	<u>Újszász Szabadság tér</u>		
GPS koordinátái:	LAT:		LON:
	h:		

Előző ellenőrzés dátuma: _____

Éves ellenőrzés során méréssel igazolt adatok:	Mért érték
Tűzcsapon mért hálózati nyomás [bar]	<u>3,7 bar</u>
Tűzcsapon mért kifolyási nyomás [bar]	<u>1,2 bar</u>
Tűzcsapon mért vízhozam [l/min]	<u>1200 l/min</u>

Mérésnél alkalmazott mérőműszerek adatai			
	I. műszer	II. műszer	III. műszer
Mérő megnevezése:	hidegvízmérő	nyomásmérő	
Gyári száma:	51945709	93199	
Átmérő:	DN 80		
Típus:	WP-MFD 222	Jako KL 1.6	
Hitelesítési érv. ideje:	2019. december 31.	kalibrált	

Megállapítás:

Az ellenőrzés során megállapítható, hogy az ellenőrzött tűzcsap a vonatkozó gyártói előírásokban, országos törvényekben, rendeletekben, szabványokban előírtaknak:

Karbantartottasága: megfelelő ☒ nem megfelelő ☐

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:

Feltárt hiányosságok javítása:

Aláírás:

[Signature]

Aláírás:

[Signature]